



Avenida Algorta 61-63-65

Getxo



Se intervino en la envolvente de estos tres edificios de forma conjunta con dos soluciones de fachada: en las exteriores, de un total de 1.100 m² de superficie, se instaló un sistema de fachada ventilada con aislamiento y acabado de plaqueta cerámica, mientras que en los patios interiores se colocó un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE). Previamente se actuó en las áreas no consolidadas y los balcones, restituyendo los volúmenes perdidos con morteros de restauración, protegiendo las armaduras, mejorando la impermeabilización y finalmente sustituyendo las barandillas por otras nuevas de acero inoxidable. Complementando a estos trabajos se realizó la renovación de las instalaciones afectadas y la sustitución de las bajantes de fibrocemento por nuevas de PVC.