



Danok Bat 6

Portugalete



Rehabilitación de fachada delantera y trasera de este edificio medianero en Portugalete, consistente en picado del gresite de las fachadas en su estado previo y posterior colocación de una fachada ventilada cerámica como mejora energética del inmueble. Se modifican los verteaguas originales, realizándolos en composite y las instalaciones de fachada. También se procede a la rehabilitación de las terrazas mediante sustitución de barandillas por otras en acero inoxidable y vidrio, nuevo pendienteado, impermeabilización y solado de las mismas. Asimismo, se realiza la rehabilitación energética de fachadas a patios con un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) en acabado acrílico.