



# Kintone 5

Erandio



Rehabilitación energética de la envolvente de este edificio. En la fachada principal se sanea y consolidan los paramentos existentes para la posterior ejecución de una fachada ventilada cerámica. Se modifican los vierteaguas originales, realizándolos en composite, al igual que los recercados de los huecos, frentes de forjado y alero, adecuándose las instalaciones de fachada. Se rehabilitan las terrazas con sustitución de barandillas por otras en aluminio lacado y vidrio translucido, impermeabilización y acabados en gres porcelánico de los solado y aislamiento e instalación de falsos techos de lamas de aluminio en los bajo-forjados. En las fachadas interiores de patio se ejecuta SATE en acabado acrílico, y en cubierta con el aislamiento en su totalidad, rastrelado, impermeabilización y material de cobertura, así como remates y puntos singulares.