



Ronda 27

Bilbao



Trabajos de rehabilitación en este edificio de finales del s. XIX consistente en la remodelación del revestimiento de sus dos fachadas exteriores que vuelcan a las calles de Ronda y Goienkale y que han necesitado trabajos de refuerzo estructural y sustitución en algunos casos de las jácenas de madera sobre las que descansan los balcones, que se encontraban inestables y en estado muy precario. De igual forma, se han colocado grapas de acero inoxidable en los muros de fábrica para el atado de grietas existentes en el mismo, así como la renovación de toda la carpintería de madera de miradores y bajos de balcones y la restauración de la herrería metálica del inmueble.



Ronda 27

Bilbao

