



Obispo Etxeandia 5

Getxo



Reconfiguración de las zonas comunes y de acceso de este inmueble. Se realizan los trabajos necesarios para la eliminación de todas las barreras arquitectónicas, mejorando la accesibilidad en cumplimiento de la normativa vigente, donde también se realiza la modificación del trazado de las escaleras existentes que permite la construcción de una rampa aledaña. Se sustituyen los solados, los pavimentos y los acabados de las zonas intervenidas, tratando y renovando, donde fuera necesario, los aplacados de piedra de los paramentos que presentaban patologías debidas en su mayor parte a la humedad.