




Errekalde Larraskitu 6

Bilbao



Intervención para la mejora térmica de la envolvente de este edificio en Bilbao mediante la instalación de un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE). El acabado seleccionado para todas las fachadas se realiza en revocado acrílico. Se realizan también los trabajos de recercado de todos los huecos con chapas galvanizadas fijadas mecánicamente, con aislamiento térmico y sellado perimetral. Para culminar la intervención en este inmueble, se recuperan los balcones, con la reimpermeabilización y sustitución de sus solados, y de sus barandillas de aluminio con acabado en lacado.